

耐斯检测技术服务有限公司

受控编号 NSJL02-J-0468-2023A

生效日期 2023-08-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴艾德文家居用品有限公司职业病危害现状评价	项目编号	NSJC（ZWPJ）-230016
用人单位名称	嘉兴艾德文家居用品有限公司	评价类别	职业病危害现状评价
用人单位地址	嘉善县惠民街道隆全路7号	联系人	李英杰
评价单位	耐斯检测技术服务有限公司		
项目编制人	张凤	项目审核人	王艳琴
项目负责人	张凤	项目签发人	孙傅永
现场调查人员	张凤		
调查时间	2023-8-14	用人单位陪同人	李英杰
检查范围	自动化车间、UV油漆车间、金工车间、木工组装车间、手工油漆车间、软体车间、空压机房、仓库、行政楼、员工宿舍楼、干部宿舍楼、食堂、配电室、生活垃圾房、危险废物房、油漆仓库		
存在的职业病危害因素	电焊烟尘、其他粉尘、木粉尘、噪声、照度、锰及其化合物（二氧化锰）、紫外辐射（电焊弧光）、砂轮磨尘、氧化铝粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸乙烯酯、丙烯酸甲酯、苯乙烯、二氯甲烷、丙酮、控制风速、甲醛		
采样、检测人员	采样人员：李明、郑波等；检测人员：林萌、孙嫦禅等		
采样、检测时间	采样日期：2023年8月21-23日；12月8日	用人单位陪同人	李英杰
职业病危害因素检测结果结论	（1）本项目各岗位的化学有害因素、粉尘的检测结果均符合GBZ2.1-2019的要求。 （2）本项目自动化车间CNC下料、五面钻、封边、UV油漆车间打磨、金工车间激光切割、切管、打磨1、抛丸、木工组装车间镂铣、立铣、组装、手工油漆车间打磨、软体车间木加工等岗位噪声的检测结果均不符合GBZ2.2-2007的要求，其余岗位的噪声强度均		

耐斯检测技术服务有限公司

受控编号 NSJL02-J-0468-2023A

生效日期 2023-08-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

	符合要求。 （3）本项目金工车间电焊岗位紫外辐射(电焊弧光)的检测结 果符合GBZ2.2-2007的要求。 （4）本项目金工车间喷塑岗位高温的检测结果不符合GBZ2.2- 2007的要求，自动化车间热压岗位高温的检测结果符合GBZ2.2- 2007的要求。 （5）本项目金工车间冲床、台钻、喷塑、手工油漆车间喷 砂、软体车间切海绵、裁剪、缝纫、空压机房巡检、仓库打木框架 等岗位噪声的40小时等效声级均小于80dB(A)，本次评价不将上述 岗位列为噪声作业岗位。		
报告时间	2023年12月		
评审专家	/	评审时间	/

耐斯检测技术服务有限公司

受控编号 NSJL02-J-0468-2023A

生效日期 2023-08-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

附：证明现场调查、现场检测的图像影像



耐斯检测技术服务有限公司

受控编号 NSJL02-J-0468-2023A

生效日期 2023-08-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表