

## 耐斯检测技术服务有限公司

受控编号 NSJL02-J-0468-2023A

生效日期 2023-08-01

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	海盐金达标准件机械有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	检 0220243011 8
用人单位名称	海盐金达标准件机械有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路电庄段 415 号 1#2#3#	联系人	刘欢
评价单位	耐斯检测技术服务有限公司		
项目编制人	郑波	项目审核人	汪嘉磊
项目负责人	郑波	项目签发人	孙傅永
现场调查人员	郑波, 张凤		
调查时间	2024-06-24	用人单位陪同人	刘欢
检查范围	1#一楼车间、1#二楼车间、2#一楼车间、3#一楼车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO <sub>2</sub> 计)		
采样、检测人员	郑波, 张凤		
采样、检测时间	2024-06-25	用人单位陪同人	刘欢

# 耐斯检测技术服务有限公司

受控编号 NSJL02-J-0468-2023A

生效日期 2023-08-01

职业病危害因素检测结果结论	<p>本次共检测粉尘及化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 10 个点、个体 0 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。根据《职业卫生名词术语》（GBZ/T224-2010）中对噪声作业的定义为：存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级 <math>\geq 80</math> dB (A) 的作业。据检测结果显示，3#一楼车间/电焊车床冲床/车床操作位、1#二楼车间/车床/车床操作位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次评价不将以上岗位列为噪声作业岗位。</p>		
报告时间	2024 年 07 月 16 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 耐斯检测技术服务有限公司

受控编号 NSJL02-J-0468-2023A

生效日期 2023-08-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

